

Wartungsaufstellung Audi 80 1.8 S

Datum	Km- Stand	Ersatzteile	Bemerkung	Betrag [EUR]
4.12.1986	00000	Tag der Ersterzulassung		
1.10.1991	40000	Ölwechsel Ölfilter Zündkerzen Luftfilter		25,00 5,00 15,00 8,00
1.12.1991	42300	Hauptuntersuchung Abgasuntersuchung	DEKRA	30,00 18,00
10.02.1992	45000	Wasserpumpe	nur Flügelradeinsatz	20,00
1.08.1992	55000	Ölwechsel Ölfilter 2 Reifen		25,00 5,00 170,00
5.04.1993	66500	Hauptschalldämpfer Nachschalldämpfer		360,00
30.06.1993	70000	Ölwechsel Ölfilter Zündkerzen Luftfilter Kraftstofffilter Bremsflüssigkeitswechsel		25,00 5,00 15,00 8,00 5,00 5,00
18.07.1993	71300	Batterie		50,00
15.08.1993	72500	2 Reifen	Werkstatt	180,00
5.12.1993	76800	Hauptuntersuchung Abgasuntersuchung	DEKRA	31,00 17,00
19.08.1994	72600	2 Reifen	Werkstatt	185,00
30.08.1994	85000	Ölwechsel Ölfilter 2 Bremscheiben, vorn Bremsklötzer vorn		25,00 5,00 30,00 73,00
20.10.1994	90500	Zahnriemen		21,00
15.07.1995	100000	Ölwechsel Ölfilter Zündkerzen Luftfilter		25,00 5,00 15,00 8,00
17.08.1995	102000	Auspuffangkonsole Hitzeschutzblech Hauptschalldämpfer	Werkstatt über Auspuff gefahren	343,00
13.01.1996	108200	Hauptuntersuchung Abgasuntersuchung	DEKRA	32,00 18,00
30.08.1996	115000	Ölwechsel Ölfilter		25,00 8,00
22.01.1997	120300	1 Antriebsmanschette Abgasuntersuchung	Werkstatt	76,00 20,00
5.05.1997	123100	2 Stoßdämpfer, vorn	Werkstatt	417,00
10.08.1997	130000	Ölwechsel Ölfilter Zündkerzen Luftfilter Spannrolle Zahnriemen		25,00 8,00 15,00 8,00 33,00
20.08.1997	129400	3 Antriebsmanschette (Marderbisse) 2 Reifen	Werkstatt	181,00 170,00
26.09.1997	131600	2 Bremscheiben, vorn Bremsklötzer vorn 2 Gelenke, Radlenker vorn unten		55,00 86,00 94,00
16.02.1998	137000	Hauptuntersuchung Abgasuntersuchung	DEKRA	32,00 18,00

Datum	Km- Stand	Ersatzteile	Bemerkung	Betrag [EUR]
29.04.1998	139200	Antriebsgelenk, links 1 Antriebsmanschette 2 Bremschläuche, vorn Bremsflüssigkeitswechsel	Werkstatt	309,00
15.07.1998	142800	Batterie		50,00
1.09.1998	145000	Ölwechsel Ölfilter Keilriemen Vergaserflanschdichtung		25,00 8,00 5,00 45,00
2.10.1998	146200	2 Reifen	Werkstatt	180,00
1.07.1999	157400	Abgasuntersuchung	Werkstatt	26,00
28.09.1999	159700	Schleifkohlen Lichtmaschine 1 Kerzenstecker+Leitung Zünverteilerkappe Verteilerfinger	verschlissen defekt Mittelkontakt defekt verschlissen	6,00 9,00 18,00 5,00
5.10.1999	159900	Zahnriemen übergesprungen Fehler später selbst erkannt und beseitigt	Werkstatt hat Fehler nicht beseitigt	118,00
8.10.1999	160000	Ölwechsel Ölfilter Zündkerzen Luftfilter Kraftstofffilter Wasserpumpe		25,00 8,00 15,00 8,00 5,00 55,00
6.11.1999	161100	Heizungskühler		80,00
15.03.2000	168600	Kabel Kofferraumleuchten defekt	Druckerkabel eingelötet	5,00
18.03.2000	168700	Hauptuntersuchung	DEKRA	39,00
21.03.2000	168800	Kraftstoffpumpe+Druckleitungen Zahnriemen	vorbeugend Fehler vom 5.10.1999 unbewußt beseitigt	103,00 23,00
30.09.2000	174800	2 Reifen Abgasuntersuchung	Werkstatt	198,00 25,00
4.10.2000	175000	Ölwechsel Ölfilter 2 Bremscheiben, vorn Bremsklötzer vorn		25,00 5,00 30,00 73,00
24.10.2000	175800	Katalysator geschweißt (Riß) Manschette Handschaltung		12,00 18,00
3.05.2001	183100	Zahnriemen übergesprungen Fehler später selbst erkannt und beseitigt	Werkstatt hat Fehler nicht beseitigt	52,00
15.10.2001	189600	Abgasuntersuchung	Werkstatt	20,00
5.11.2001	190000	Ölwechsel Ölfilter Zündkerzen Luftfilter 2 Spurstangenköpfe, außen	Fehler vom 3.05.2001 beseitigt	25,00 5,00 15,00 8,00 50,00
4.04.2002	195100	Hauptuntersuchung	DEKRA	40,00
6.08.2002	200600	2 Reifen	Werkstatt	175,00
18.09.2002	201700	2 Hauptscheinwerfer 2 Blinkleuchten, vorn 1 Heckleuchte	Unfallschaden	300,00 100,00 45,00
20.12.2002	204600	Abgasuntersuchung	Werkstatt	20,00
19.03.2003	209470	2 Stoßdämpfer, vorn 1 Antriebsmanschette	Werkstatt	479,00

Datum	Km- Stand	Ersatzteile	Bemerkung	Betrag [EUR]
5.05.2003	211000	Ölwechsel Ölfilter Zündkerzen Luftfilter		25,00 5,00 15,00 8,00
10.06.2003	212200	Bowdenzug Fahrertür	gerissen	8,00
11.06.2003	212300	Haarriß Leiterplatte Kombiinstrument Helligkeitsregler Kombiinstrument	gelötet überbrückt (Mangel bestand seit 1995)	
7.01.2004	220100	Wasserschlauch Wasserpumpe-Zylinderkopf	gebrochen	14,00
24.01.2004	220800	Batterie		41,00
26.01.2004	220900	Abgasuntersuchung		20,00
3.02.2004	221100	Hauptuntersuchung	Werkstatt Schäfer	41,90
3.02.2004	221100	Radlager links vorn alle Bremsschläuche Bremsflüssigkeitswechsel 2 hintere Lager für Radlenker	Werkstatt Schäfer	471,00
13.03.2004	223000	Vergaserflanschdichtung Stehbolzen Luftfilter eingeklebt		26,00
20.03.2004	223300	Keilriemen Zahnriemen Spannrolle Zahnriemen Ventilschaftdichtungen 1 Hydrostößel Ventildeckeldichtung	Verschleiß Funktion mangelhaft	7,00 25,00 36,00 29,00 20,00 17,00
25.03.2004	223500	Ölwechsel		20,00
3.04.2004	224000	2 Bremsscheiben, vorn Bremsklötzer vorn		34,00 40,00
23.04.2004	225200	Luftfilter		10,50
1.12.2004	235000	Zündkerzen neu Verteiler gereinigt		15,00
11.12.2004	236000	2 Stehbolzen Vergaser-Luftfilter mit HELICOIL M6 repariert		25,00
				6881,40